

ления пузырей {CO} из объема ванны, что приводит к вскипанию металла и, как следствие, уменьшению  $\pi$  до  $\pi_0$ . При этом необходимо учитывать наличие готовых центров для зарождения газовой фазы, а величину критического радиуса зародышей можно оценить по выражению:  $r_{kp} = 2m \cdot \sigma / ([C] \cdot [O]_{\Sigma})$ , где  $m$  – величина, обратная константе равновесия реакции окисления углерода;  $\sigma$  – поверхностное натяжение металла.

Таким образом, продувка металла кислородом является важным фактором интенсификации процесса обезуглероживания ванны.

Работа выполнена под руководством проф., д.т.н. Меркера Э.Э.

## ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ВАННЫ

Карпенко Г.А.

Старооскольский технологический институт  
(филиал) МИСиС,  
Старый Оскол

В связи с современной тенденцией увеличения доли металломолома в шихте кислородных конверторов, двухванных марганцовистых печах одним из способов повышения эффективности тепловой работы агрегатов является факельный обогрев шихты через топливно – кислородные горелки и продувочные кислородные фурмы для интенсификации технологических процессов и дожигания окиси углерода над зоной продувки по ходу плавки.

Для анализа эффективности тепловой работы печи используют уравнение полного теплового баланса:

$$Q_{\Sigma} = (Q_T^x + Q_{\phi}^e + Q_{\phi}^T + Q_{\text{экз}}^p + Q_{CO}^{\text{дож}}) > Q_{yx}^e + q_{\text{ном}} \cdot \tau, \quad (1)$$

где  $Q_T^x = B \cdot Q_h^p$  – тепло выделяемое при сжигании топлива, Дж;  $B$  – расход топлива,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;  $Q_h^p$  – низшая теплота сгорания топлива;  $Q_{\phi}^e = L_d \cdot \bar{c}_e \cdot t_e \cdot B$  – физическое тепло вносимое вентиляторным воздухом идущим на горение;  $L_d$  – действительный расход воздуха,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;  $\bar{c}_e$  – теплоемкость воздуха;  $t_b$  – температура подогрева воздуха,  $^{\circ}\text{C}$ ;  $Q_{\phi}^T = \bar{c}_T \cdot t_T \cdot B$  – физическое тепло вносимое топливом, например мазутом или природным газом;  $\bar{c}_T$  – теплоемкость топлива;

$t_T$  – температура подогрева топлива с учетом подачи пара;  $Q_{\text{экз}}^p$  – тепло экзотермических реакций в ванне;

$Q_{CO}^{\text{дож}}$  – тепло от дожигания CO над ванной;  $Q_{yx}^e = V_d \cdot \bar{c}_d \cdot t_d$  – тепло уходящих газов;  $V_d$  – объем отходящих газов из печи;  $\bar{c}_d$  – теплоемкость дыма;  $t_d$  – температура уходящих из печи газов;  $q_{\text{пот}}$  – все виды тепловых потерь в рабочем пространстве печи;  $\tau$  – длительность периода плавки.

Важной характеристикой является коэффициент теплоиспользования печи:

$$\eta_{KPT} = 1 - \left\{ (Q_{yx}^e + q_{\text{ном}} \cdot \tau) / Q_{\Sigma} \right\} = 1 - \left\{ (Q_{yx}^e + q_{\text{ном}} \cdot \tau) / (Q_{TO}^{\Sigma} + Q_{TR}^{\Sigma}) \right\}, \quad (2)$$

где  $Q_{TO}^{\Sigma} = Q_T^x + Q_{\phi}^e + Q_{\phi}^T$  – суммарный приход тепла при работе агрегата в режиме печи теплообменника;

$Q_{TR}^{\Sigma} = Q_{\text{экз}}^p + Q_{CO}^{\text{дож}}$  – суммарный приход тепла при работе агрегата в режиме печи – теплогенератора.

Из анализа выражения (2) следует, что при продувке ванны кислородом, т.е. при  $Q_{TR} \rightarrow \max$  значение  $\eta_{KPT} \rightarrow 1$ , что обеспечивается увеличением  $Q_{\text{экз}}^p$  и  $Q_{CO}^{\text{дож}}$  путем интенсификации режимов нагрева и обезуглероживания металла в печи.

Интенсивная продувка сталеплавильной ванны кислорода сопровождается снижением расхода топлива ( $Q_T^x \rightarrow \min$ ) и увеличением тепла от дожигания CO  $Q_{CO}^{\text{дож}} \rightarrow \max$ , что способствует протеканию процесса плавки стали при экономии топлива.

При вдувании в ванну  $1 \text{ м}^3$  кислорода выделяется  $2 \text{ м}^3$  CO, следовательно, интенсивности продувки металла  $I_{O_2} = 5 \text{ тыс. м}^3/\text{час}$  выделяется 10 тыс.  $\text{м}^3/\text{час}$  CO из зоны продувки печи и в результате приход тепла составит  $Q_{CO}^{\text{дож}} \approx 30 \text{ млн. кДж/ч}$ . Для дожигания выделившегося CO потребуется соответствующий расход кислорода в атмосферу этого газового потока.

Производительность печи ( $P_n = G/\tau_{\Sigma}$ ) определяется временем общей продолжительности плавки:

$$\tau_{\Sigma} = Q_{ycs}^{\Sigma} / (Q_{\Sigma} \cdot \eta_{KPT})_{cp}, \quad (3)$$

где  $Q_{ycs}^{\Sigma}$  – необходимое тепловыделение сталеплавильной ванны за плавку, МДж;  $(Q_{\Sigma} \cdot \eta_{KPT})_{cp}$  – удельное теплоусвоение ванны в единицу времени, МДж/ч;  $G$  – емкость печи, т.

Таким образом, важным является создание максимально благоприятных условий по интенсификации тепловой работы печи.

Работа выполнена под руководством проф., д.т.н. Меркера Э.Э.

## СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗОНЫ ПРОДУВКИ В КОНВЕРТОРНОМ АГРЕГАТЕ

Карпенко Г.А.

Старооскольский технологический институт  
(филиал) МИСиС,  
Старый Оскол

На протекание физико – химических и теплообменных процессов в кислородном конверторе значительное влияние оказывает организация режима продувки, что является тем более важным при использовании двухъярусных фурм для дожигания CO над ванной или в объеме вспененного шлака струями газодинамической системы (ГСС) из кислорода.